



MILL-ASSIST

la soluzione per il carico/scarico della Vostra fresatrice CNC




Caratteristiche tecniche

Diametro pezzi: da 25 mm a 400 mm
Carico utile al polso del robot: 25 kg
Modello separato o integrato

AUMENTA
EFFICIENZA PRODUTTIVA
E
SICUREZZA

Descrizione

Sistema flessibile
Software intuitivo e Setup immediato
Ideale per piccole-medie serie
Installabile sulla Tua fresatrice CNC



CONSEGNA RAPIDA

Contattaci subito!

OVERMACH
ENGINEERING

engineering@overmach.it 🖱️

tel. 0521.771071

www.overmach.it